SIAAP
Service public de l'assainissement francilien

RAPPORT

DLE
Direction des Laboratoires et de l'Environnement
Laboratoire d'Analyses et Prélèvements

82 avenue Kléber 92700 COLOMBES
Tél : 01.41.19.53.64 E-mail : receptionlabo@siaap.fr

cofrac ESSAIS
Laboratoire accrédité par la section laboratoire du COFRAC sous le n° 1-1452. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Votre commande : **VALORISATION AGRO BTF (3624)**
Nom de projet : **SAV**
Echantillon(s) reçu(s) le : **26/05/2023**
N° du rapport d'analyses : **LAB-LAP-2023-2725**
Rapport autorisé le : **08-JUIN -2023 17:20**

SIAAP SEINE AVAL
Delphine LEGRAND
FROMAINVILLE BP104
78603
MAISONS LAFFITTE

* Seuls certains essais rapportés dans ce document sont couverts par l'accréditation. Ils sont identifiés par un astérisque.
r : délai trop long entre le prélèvement et la réception laboratoire.
Pour tout renseignement concernant les incertitudes des mesures, contacter le laboratoire.

Analyses des échantillons :

BO23-30055 / BTF prélevé le 24-MAI -2023 00:00
Prélèvement non réalisé par le laboratoire

	Analyse	Méthode	Date d'analyse				Résultat	Unité	Valeur maximale à ne pas dépasser pour mise en valorisation agricole #	
	Semaine prélèvement		26/05/2023				21	-		
	Matières Sèches	NF EN 15934	26/05/2023	*			47.3	%		
	Matières Volatiles %MB	NF EN 15935	26/05/2023	*			19.55	% sur brute		
	C élémentaire brut	NF EN ISO 21663	31/05/2023	*			13.39	% sur brute		
	C élémentaire TMB	NF EN ISO 21663	31/05/2023	*			133.91	kg/(t MB)		
	N élémentaire brut	NF EN ISO 21663	31/05/2023	*			1.03	% sur brute		
	N élémentaire TMB	NF EN ISO 21663	31/05/2023	*			10.31	kg/(t MB)		
	Rapport C/N	Calcul	31/05/2023				13.0	-		
	Sélénium	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 17294-2	07/06/2023	*			4.9	mg/kg MS		
	Mercure	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 17852	30/05/2023	*			1.1	mg/kg MS	10	mg/kg MS
	Aluminium	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			6844	mg/kg MS		
	Bore	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023				<34	mg/kg MS		
	CALCIUM (en CaO)	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			5.69	% sur brute		
	Cadmium	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			2.1	mg/kg MS	10	mg/kg MS
	Cobalt	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			6.8	mg/kg MS		
	Chrome	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			52.1	mg/kg MS	1000	mg/kg MS
	Cuivre	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			647	mg/kg MS	1000	mg/kg MS
	Fer	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			79542	mg/kg MS		
	POTASSIUM (en K2O)	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			0.08	% sur brute		
	Arsenic	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 17294-2	07/06/2023	*			4.8	mg/kg MS		
	MAGNÉSIUM (en MgO)	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			0.52	% sur brute		
	Manganèse	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			209	mg/kg MS		
	Molybdène	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			9.7	mg/kg MS		
	Sodium	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			353	mg/kg MS		
	Nickel	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			25.2	mg/kg MS	200	mg/kg MS
	Plomb	NF EN ISO 54321, NF EN	30/05/2023	*			117	mg/kg MS	800	mg/kg MS

Le présent rapport d'analyses ne concerne que les échantillons soumis à l'essai si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, et/ou le transport n'est pas réalisé par le laboratoire et/ou si le flaconnage n'est pas fourni par le laboratoire. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les informations relatives au jour et à l'heure de prélèvement sont communiquées par le demandeur. Le laboratoire s'exonère de toute responsabilité sur d'éventuelles conséquences sur la validité des résultats en cas d'erreur à ce sujet.
Il ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation du laboratoire. Dans le cas où il est fait mention d'un dépassement de valeur seuil, celui-ci ne prend pas en compte les incertitudes.

SIAAP
Service public de l'assainissement francilien

RAPPORT

DLE
Direction des Laboratoires et de l'Environnement
Laboratoire d'Analyses et Prélèvements
82 avenue Kléber 92700 COLOMBES
Tél : 01.41.19.53.64 E-mail : receptionlabo@siaap.fr

cofrac ESSAIS
Laboratoire accrédité par la section laboratoire du COFRAC sous le n° 1-1452. Portée disponible sur www.cofrac.fr

	Analyse	Méthode	Date d'analyse				Résultat	Unité	Valeur maximale à ne pas dépasser pour mise en valorisation agricole #	
		ISO 11885								
	Soufre	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			23452	mg/kg MS		
	Zinc	NF EN ISO 54321, NF EN ISO 11885	30/05/2023	*			1889	mg/kg MS	3000	mg/kg MS
	Somme des 4 métaux : Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc	Calcul	30/05/2023				2613	mg/kg MS	4000	mg/kg MS
	PCB 28	NF EN 17322	26/05/2023	*		r	<0.013	mg/kg MS		
	PCB 52	NF EN 17322	26/05/2023	*		r	<0.013	mg/kg MS		
	PCB 101	NF EN 17322	26/05/2023	*		r	0.018	mg/kg MS		
	PCB 118	NF EN 17322	26/05/2023	*		r	0.014	mg/kg MS		
	PCB 138	NF EN 17322	26/05/2023	*		r	0.022	mg/kg MS		
	PCB 153	NF EN 17322	26/05/2023	*		r	0.028	mg/kg MS		
	PCB 180	NF EN 17322	26/05/2023	*		r	0.018	mg/kg MS		
	Somme 7 PCB	Calcul	26/05/2023			r	0.13	mg/kg MS	0.8	mg/kg MS
	Fluoranthène	NF EN 17503	26/05/2023	*		r	0.47	mg/kg MS	5	mg/kg MS
	Benzo[b]fluoranthène	NF EN 17503	26/05/2023	*		r	0.30	mg/kg MS	2.5	mg/kg MS
	Benzo[a]pyrène	NF EN 17503	26/05/2023	*		r	0.23	mg/kg MS	2	mg/kg MS
	Phosphore total (P2O5)	SIAAP_MOP_00096, SIAAP_MOP_00007	30/05/2023	*		r	4.68	% sur brute		
	Azote ammoniacal (NH4)	Méthode Interne : SIAAP_MOP_00053	26/05/2023	*		r	0.201	% MB		
	pH	NF EN ISO 10390	26/05/2023	*		r	8.6	unité pH		
	Température de mesure du pH	Méthode interne	26/05/2023				20.2	°C		
	Prétraitement (séchage, broyage, tamisage, quartage) : refus	NF EN 16179	30/05/2023	*			<5.0	%		
	Prétraitement (séchage, broyage, tamisage, quartage) : Masse de matériaux étrangers retirés	NF EN 16179	26/05/2023	*			0.0	g		

Arrêté du 08/01/98 fixant les prescriptions applicables aux épandages des boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°97-133 du 08/12/97 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées.

Observations liées aux résultats :
Les couples PCB101/PCB90 et PCB118/PCB106 ne sont pas séparés donc les échantillons positifs peuvent contenir l'un et/ou l'autre des composés. Cela peut surestimer la somme 7PCB, PCB101 et PCB118.

Légende :
BO : BOUE

Analyse des échantillons semaine n° : 21
Siccité (moyenne des analyses quotidiennes) : 47.3%MS
☐ Boue Seine Aval +
☒ Boue Réglementaire
☐ Boue Non Epandable
☐ Boue Non Conforme FNC N°
Date : 09/06/2023

Céline CORVISY
Pilote de Projets
Service 4 UPBD
du Site Seine-Aval / SIAAP
Visa :

Jean-François MOISAN
Responsable du Laboratoire

Le présent rapport d'analyses ne concerne que les échantillons soumis à l'essai si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, et/ou le transport n'est pas réalisé par le laboratoire et/ou si le flaconnage n'est pas fourni par le laboratoire. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les informations relatives au jour et à l'heure de prélèvement sont communiquées par le demandeur. Le laboratoire s'exonère de toute responsabilité sur d'éventuelles conséquences sur la validité des résultats en cas d'erreur à ce sujet.
Il ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation du laboratoire. Dans le cas où il est fait mention d'un dépassement de valeur seuil, celui-ci ne prend pas en compte les incertitudes.

SIAAP Service public de l'assainissement francilien	RAPPORT	
	DLE **Direction des laboratoires et de l'Environnement** **Laboratoire d'Analyses et Prélèvements** 82 avenue Kléber 92700 COLOMBES Tél : 0141195364 E-mail : receptionlabo@siaap.fr	cofrac ESSAIS Laboratoire accrédité par la section laboratoire du COFRAC sous le n° 1-1452. Portée disponible sur www.cofrac.fr

Votre commande : **BACTERIO BTF (3618)**
Nom de projet : **SAV**
Echantillon(s) reçu(s) le : **22/05/2023**
N° du rapport d'analyses : **LAB-LAP-LAM-2023-2443-v2**
Rapport autorisé le : **30-MAI -2023 11:30**

SIAAP SEINE AVAL
Delphine LEGRAND
FROMAINVILLE BP104
78603
MAISONS LAFFITTE

Ce rapport annule et remplace le précédent. Veuillez détruire l'ancienne version.

* Seuls certains essais rapportés dans ce document sont couverts par l'accréditation. Ils sont identifiés par un astérisque.
Pour tout renseignement concernant les incertitudes des mesures, contacter le laboratoire.

Analyses des échantillons :

BO23-749 / BTF prélevé le **22-MAI -2023 07:00**
Prélèvement non réalisé par le laboratoire

	Analyse	Méthode	Date d'analyse				Résultat	Unité
	Coliformes Thermotolérants	Méthode Interne : SIAAP_MOP_00058	22/05/2023				Absence	UFC/gMS
	Escherichia coli	FD CEN/TR 16193	22/05/2023	*			<5.60E+00	NPP/gMS
	Semaine prélèvement		22/05/2023				21	-

Observations liées aux résultats :
La version 2 du rapport est modifiée par rapport à la version 1, la modification porte sur la semaine de prélèvement.
Matière sèche : 44,3% (N° du rapport d'analyses : LAB-LAP-2023-2440)
Résultats :
- E. Coli = <5.6 NPP/mL
- Coliformes Thermotolérants = absence dans 0.001 mL

Légende :
BO : BOUE

Ingrid ROHART
Responsable du Laboratoire

Analyse des échantillons semaine n° : 21

Microbiologie :

[x] Coliformes thermotolérants : Abs / g MS

[x] Escherichia Coli : <5.6 NPP / g MS

Date : 08/06/2023 Visa :

Céline CORVISY
Pilote de Projets
Service 4 UPBD
du Site Seine-Aval / SIAAP

Le présent rapport d'analyses ne concerne que les échantillons soumis à l'essai si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, et/ou le transport n'est pas réalisé par le laboratoire et/ou si le flaconnage n'est pas fourni par le laboratoire. Si le prélèvement n'est pas réalisé par le laboratoire, les informations relatives au jour et à l'heure de prélèvement sont communiquées par le demandeur. Le laboratoire s'exonère de toute responsabilité sur d'éventuelles conséquences sur la validité des résultats en cas d'erreur à ce sujet.
Il ne peut être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation du laboratoire. Dans le cas où il est fait mention d'un dépassement de valeur seuil, celui-ci ne prend pas en compte les incertitudes.