




LOCALISATION DES BOUES SUR LES AIRES DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE

DATE : 16/04/2004 SEMAINE DE PRODUCTION : 17



AIRE DE STOCKAGE

CELLULE n° 1 OUEST Stockage semaines n° : 15&16&17 (p1854T) TRANSFERT Priorité P2 P3	CELLULE n° 2 EST Stockage semaines n° : 17 TRANSFERT Priorité P4
CELLULE n° 3 OUEST Stockage semaines n° : 14 & 15 (2882T) EN ATTENTE	CELLULE n° 4 EST Stockage semaines n° : 44&45 (p1214T) EVACUATION en cours P1
CELLULE n° 5 OUEST Stockage semaines n° : 12&13 (3157T) EN ATTENTE	CELLULE n° 6 EST Stockage semaines n° : 45&47 (3210T) EVACUATION en cours P2
CELLULE n° 7 OUEST Stockage semaines n° : 11&12 (2888T) EN ATTENTE	CELLULE n° 8 EST Stockage semaines n° : 47&48 (3476T) EVACUATION en cours P3
CELLULE n° 9 OUEST Stockage semaines n° : 9&10 (4992T) A EVACUER	CELLULE n° 10 EST Stockage semaines n° : 49 (2636T) A EVACUER

OBSERVATIONS

STOCK EN CELLULES le 15/04/2004 à 18H : 26 309T

NOTA: Il est demandé à la SEDE de mettre 4800 T dans la cellule 1 OUEST.

VISA DU RESPONSABLE D'EXPLOITATION

code couleurs : NOIR : Semaine de PRODUCTION

ROUGE BOUE : NON CONFORME ORANGE : EN ATTENTE VERT : BOUE CONFORME BLEU : TRANSFERT

Mise en place des Tapis et des Indicateurs

Date et Visa AM EXP 3X8

16/4/2004

Contrôle des Tapis et des Indicateurs

Date et Visa SCVA

16/4/04

Date et Visa de clôture Resp. EXP

16/4/04